

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ от « 11 » мая 2024 г.
доступности для инвалидов общественного здания
Основные сведения по объекту (учреждению)

<i>Наименование объекта</i>	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения»
<i>Фактический адрес</i>	<i>188361, РФ, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Новосветское сельское поселение, п. Новый Свет, д.72</i>
<i>телефон</i>	<i>8(81471) 68-937</i>
<i>Ведомственная принадлежность</i>	<i>Коллегия образования Гатчинского муниципального района</i>
<i>Вид деятельности</i>	<i>OKVЭД Основной: Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки;</i> <i>OKVЭД Дополнительный: образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки</i>
<i>Форма собственности объекта</i>	<i>Оперативное управление</i>
<i>Объем предоставляемых услуг</i>	<i>25 чел/день</i>
<i>Размещение объекта</i>	<i>Помещения в отдельно стоящем 3-х этажном здании:</i> <i>1 этаж 50,40 кв. м</i> <i>2 этаж 372,20 кв. м</i> <i>3 этаж 273,10 кв. м</i>
<i>Количество и назначение входов</i>	<i>1 вход для посещения,</i> <i>1 эвакуационный выход</i> <i>0 хозяйственных входов</i>
<i>Прилегающая территория</i>	<i>нет</i>
<i>Год постройки</i>	<i>1989</i>
<i>Год последней реконструкции помещений</i>	<i>2023</i>
<i>Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья</i>	<i>нет</i>
<i>Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому</i>	<i>нет</i>
<i>Возможность листанционного обслуживания</i>	<i>есть</i>

1. Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	50 м	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус № 535
Время движения (пешком)	1 мин.	Информация на пути следования к объекту	акустическая - нет тактильная - нет визуальная - нет
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки		есть	
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	нет
Наземные тактильные указатели препятствий	нет	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные тунNELи)	нет	Перегулируемые переходы	есть
Внебереговые переходы (надземные мосты и подземные тунNELи)	есть	Внебереговые переходы с пандусом	нет
Перепады высоты на путях движения	нет	Внебереговые переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	нет
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на путях движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	есть
Пандусы на путях движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	есть
Поручни на имеющихся пандусах	нет	Наличие пассажирского транспорта к объекту	нет

2. Описание объекта предоставления услуг:

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
-ширина прохода, калитки	-			0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	-
-информация об объекте	-			Имеется	Допустимо отсутствие	-
Автостоянка посетителей (при наличии) есть						
Расстояние до входа в здание	30 м			50 м и менее	Не более 250 м	O, C, Г, У
Количество машино-мест для инвалидов	нет	Организация парковочного места		5% и более	Допустимо отсутствие	-
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	-			3,5 м и более	Стандартное (2,5 х5,0 м) или отсутствует	-
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	-			5,0 м и более		-
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
-ширина тротуара (пути движения)	4,0 м	Организация путей движения для МГН		1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	O, Г, У
-указатели направления движения	нет	Установка указателей направления движения		отсутствуют	Допустимо отсутствие	
- ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль	нет			отсутствует	Допустимо отсутствие	

тротуара					
- места отдыха	нет		Имеются		
Открытая лестница (лестница на рельефе территории): нет					
- высота подъема справочно					
Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м	-				
- * поручни высота					
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	-				
- контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней маршя)	-				
Пандус на рельефе					
- высота подъема одного маршя (наибольшая высота подъема одного из маршней)	-		За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие,	-
- уклон	-		Есть на всю ширину проступи или ширины не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	-
Формула расчета уклона пандуса в % = (H : L) x 100%.			0,8 м и менее	не учитывается	-
Поручни с двух сторон					
Требуются при подъеме более 0,15 м	-		8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	-
- на высоте (нижний поручень)	-		0,7 – 0,9 м	Отсутствие, несоответствие	-
- * на высоте (верхний поручень)	-		0,8 – 1,0 м		-
Крыльцо или входная площадка					
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)					

Высота площадки	0,7 м						
Габариты площадки (ширина) с пандусом	2,0,0 м			1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м		K, O, Г, У
Габариты площадки (глубина) с пандусом	5,0 м			1,8 м и более, не менее 1,2 м	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях		K, O, Г, У
Габариты площадки (ширина) без пандуса	-			Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери		K, O, Г, У
Габариты площадки (глубина) без пандуса	-			Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается		K, O, Г, У
Ограждение (высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	есть			Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие		K, O, Г, С, У
Навес	есть			Наличие			
Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	есть	Установка тактильной таблички с информацией о вызове персонала		Наличие			K, O, Г, С, У
Лестница наружная							
Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу За 0,6 м до марша	нет	Установка тактильной полосы		Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие		-
Маркировка ступеней	нет	Маркировка ступеней		Имеется на проступи крайних ступеней, или	Допустимо отсутствие, несоответствие		-

				на всех ступенях		
Поручни с двух сторон	нет	Установка поручней		Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	-
-- на высоте	-			0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	-
- завершения поручней за пределами марша	-	Установка горизонтальных завершений	Наличие	Допустимо отсутствие	-	
- не травмирующие окончания	-	Установка не травмирующих окончаний	Наличие			-
Пандус наружный						
Уклон пандуса в % = $(H : L) \times 100\%$	5%	Ремонт пандуса	8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	K, O	
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	0,9 м		0,9 м и более	Не менее 0,85 м	K, O	
Высота подъема одного марша (максимальная)	0,7 м		0,8 м и менее	Не ограничена	K, O	
Длина подъема одного марша	7,5 м		на высоту подъема 1,0 м длина подъема 12,0 м		K, O	
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей)						
-при въезде на пандус, длина	2,5 м		1,2 м и более	не менее 1,0 м	K, O	
-при въезде на пандус, ширина	1,5 м		1,2 м и более	Менее 1,0 м	K, O	
Поручни с двух сторон:	есть		наличие	Отсутствие,	K, O	
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м		0,7-0,9 м	некорректное расположение	K, O	
- на высоте (верхний поручень)	1,0 м		0,8-1,0 м		K, O	
- горизонтальные завершения	есть		Имеются	Допустимо	K, O	

поручней				отсутствие	
- не травмирующие окончания	есть		Имеются		K, O
- нескользкое покрытие	есть		Наличие		K, O
(при намокании)					-
Наружный польемник	нет		Наличие при необходимости и	Мобильный польемник при необходимости	
(при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)					-
Звуковой маяк у входа	нет	Установить звуковой маяк	Имеется	Допустимо отсутствие	K, O, Г, C, У
Глубина	6,0 м		1,5 м и более, при автоматически х дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	
Ширина	16,0 м		2,0 м и более, при автоматически х дверях допустимо менее 2,0 м		K, O, Г, C, У
Двери распашные, справочно	есть				
Двери автоматические, справочно	нет				
- ширина дверного проема в свелу	1,3 м		0,85 м и более	Не менее 0,8 м	K, O, Г, C, У
- высота порога наружного, внутреннего	0,05 м		0,025 м и менее	более 0,025 м	K, O, Г, C, У
Дверная ручка	соответствует	С-и П- образные ручки на высоте 0,8-1,1 м	-		K, O, C, Г, У
Лестница на уровень 2-го этажа					
Ширина лестничного марша	2,2 м		1,2 м и более	1,2 м и менее	O, C, Г, У
Маркировка ступеней	нет	Маркировка ступеней	Имеется на простили	Отсутствие, несоответствие	O, Г, C, У
Поручни с двух сторон:	с одной стороны		Имеются как минимум с	Допустимо отсутствие	O, Г, C, У

			одной стороны		
- на высоте (верхний)	0,95 м	0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие,	O, C, Г, У	
- на высоте (нижний)	0,65 м	0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие,	O, C, Г, У	
- горизонтальные завершения поручня	есть	Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	O, Г, С, У	
- не травмирующие окончания	есть	Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	O, Г, С, У	
- указатели номера этажа на поручне (тактильные)	нет	Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	-	
- указатели номера этажа (пиктограммы)	нет	Наличие	-	-	
Разворотная площадка(межэтажная), глубина	1,9 м	1,2 м и более	1,2 м	O, С, Г, У	
Разворотная площадка(межэтажная), ширина	2,3 м	1,2 м и более	1,2 м	O, С, Г, У	
Пандус переносной	нет	-	Наличие	-	
Помощник для инвалидов					
- стационарный	нет	наличие	-	-	
- мобильный	нет	-	наличие	-	
Коридоры/Холлы					
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	4,0 м	1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	K, O, Г, У	
Разворотные площадки, глубина	нет	1,2 м и более	Менее 1,2м	-	
Разворотные площадки, ширина	нет	1,2 м и менее	Менее 1,2м	-	

Указатели направления движения, входа, выхода	есть			Имеются		K, O, Г, У
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	нет	Расположение пиктограмм		Имеются		-
Речевые информаторы и маяки	нет	Установка текстового табло		Имеются	Допустимо отсутствие	-
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	нет			Имеются		-
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	нет			Имеются		-
Тактильная схема	нет	Установка тактильной схемы на входе в здание		Имеются		-
Место отъезда и ожидания:						
- места для сидения на каждом этаже	есть			Наличие	Допустимо отсутствие	O, Г, С, У
- зона для коляски на каждом этаже	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	
Навесное оборудование, выступ в зону движения	нет			Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	K, O, C, Г, У
Лестница межэтажная (эвакуационная)						
Маркировка ступеней	нет	Маркировка ступеней		Есть на простуши	Отсутствие или несоответствие	O, Г, У
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	с одной стороны			Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршней, несоответствие	O, Г, С, У
- горизонтальные завершения	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	-
- не травмирующие окончания	есть			Имеется	Допустимо отсутствие	O, Г, С, У
- указатели номера этажа на поручне тактильные	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	-
- указатели номера этажа (пиктограммы)	нет	Расположение пиктограмм с номером этажа		Наличие		-
Лифт пассажирский	нет					
Кабина:	-					-

- длина	-		1,25 м и более	Не менее 1,25 м	-
- ширина	-		1,1 м и более	Не менее 1,0 м	-
- ширина дверного проема	-		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	-
- поручни	-		Имеется	Допустимо	-
Световая информация			Имеется	отсутствие	-
Звуковая информация	-		Имеется	-	-
Знак доступности	-		Наличие	-	-
Указатели номера этажа напротив лифта	-		Наличие	-	-
Обслуживание в кабинете					
Ширина проема двери в свету	0,9 м		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	K, O, Г, У
Высота порога	нет		0,025 м и менее	Более 0,025 м	K, O, Г, C, У
Информация тактильная о назначении кабинета	нет	Размещение тактильной таблички со шрифтом Брайля о назначении кабинета	На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	K, O, Г, У
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	есть		На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	K, O, Г, У
- размещение на высоте - высота прописных букв	1,8 м 0,1 м		1,8 м и менее 0,016 м и более	Не учитывается Не учитывается	K, O, Г, У K, O, Г, У
Зона для кресла-коляски	есть		не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	K, O, Г, У
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)					
Доля мест для колясочников от общего числа мест	нет		2% и более	Не менее одного места	-
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	нет		1,2 м и более	Не менее 0,9 м	-
Доля мест для лиц с нарушением слуха	нет		2 % и более	Не учитывается	-
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	нет		Не требуется	Имеется	-

Санузел для посетителей	есть		Имеется	-	Г,У
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	есть	Приведение санитарно-бытовых помещений в соответствие с требованиями СП и ГОСТ	Имеется	-	
Знак доступности помещения	есть		Имеется	Допустимо отсутствие	0, Г, У
Тактильная маркировка	есть		Имеется	отсутствие	0, С, Г, У
Ширина дверного проема	0,9 м		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	0, С, Г, У
Раковина:	-				
- зона у раковины (глубина)	1,2 м		1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	0, С, Г, У
- зона у раковины (ширина)	1,2 м		0,8 м и более	расположение кресла-коляски боком к раковине)	0, С, Г, У
- высота раковины	0,83 м		0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	0, С, Г, У
- опорный поручень	есть		Наличие	Допустимо отсутствие	0, С, Г, У
Кабинки для инвалидов:	есть				
- количество кабин	1		справочно		К, О, Г, С, У
- знак доступности кабинки	нет	Установить знак	Имеется	Отсутствует	
- ширина дверного проема	1,0 м		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О, Г, С, У
Габариты санузла/кабинки (длина)	2,2 м		1,8 и более	1,6 м	
Габариты санузла/кабинки (ширина)	2,2 м		1,65 м и более	1,5 м	
Опорные поручни	один	Установка стационарного поручня	Имеется	Стационарный у стены	К, О, С
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	есть		Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К, О, С
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	1,0 м		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
- крючки для костылей	нет	Установка крючков для костылей	Наличие	Допустимо отсутствие	-
- крючки для одежды	есть		Наличие	Допустимо	0, С, Г, У

- Кнопка вызова персонала	нет	Установка кнопки вызова персонала	Наличие	отсутствие
- Зеркало с изменением наклона	нет		Наличие	Допустимо отсутствие
Дверная ручка	не соответствует	Замена дверной ручки	С-и П-образные ручки на высоте 0,8-1,1 м	- Г, У

Категории инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с задержкой умственного развития, нарущением слуха, У - инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушением зрения, Г - инвалиды с

Выводы

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территории объекта – разместить информационные табло с указанием направления движения к доступному для инвалидов входу на территорию МБОУ «ЦПМСС». Организовать парковку для маломобильных групп населения.
- на входной группе – установить тактильную плитку перед лестницей ведущей ко входу в здание, установить тактильную табличку с информацией о вызове персонала в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019. Ремонт пандуса в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017.
- Произвести маркировку ступеней лестницы входной группы и пандуса.
- на путях передвижения на объекте – произвести маркировку порогов, маркировку ступеней лестницы, разместить информационные табло с направлением путей к зоне оказания услуг МБОУ «ЦПМСС».
- в зоне оказания услуг – размещение аудиовизуальных информационно-справочных систем в соответствии с ГОСТ Р 51671-2020.
- в санитарных помещениях – привести помещение для МГН в соответствие с СП 59.133.30.2020 и ГОСТ Р 51261-2017.
- на путях эвакуации - произвести маркировку ступеней лестницы.

Ответственные за проведение обследования объекта:


Председатель комиссии:

Директор МБОУ «ЦПМСС»

Члены комиссии:


Г.И.Михельсова


Заместитель директора
А.В.Романова


Заведующий хозяйством
А.Н.Шамшин